

DAH-X 罐旁显示仪


- 变送器 4~20mA 回路供电，无需外接电源
- 量程和小数点任意可调，可按实际值显示或百分比显示
- 高清液晶显示，10 米外可清晰读数
- 防阳光镜面，阳光直射下不影响观察数据
- 防爆等级 Exd II C T6 Gb
- 防护等级 IP66



技术参数

工作电源：4~20mA 回路供电
测量精度：±0.2%FS
整机功耗：压降 3.1V/20mA
湿度范围：≤85%RH
输入信号：二线制 4~20mADC
采样速率：3 次/秒
工作温度：-40~60℃
显示范围：-1999~9999
显示尺寸：3.0 英寸液晶显示、0.56 英寸数码显示
壳体材料：铸铝

外形尺寸



菜单说明


进入方式：同时按下 (S1) 和 (S2) 按键，进入参数菜单。

参数提示符		参数说明	参数范围	出厂值	备注
2ea0	ZERO	零点设置	-1999~9999	0400	注 1
span	SPAN	满点设置	-1999~9999	2000	注 2
dot	DOT	小数点位置	0~000.0	000.0	注 3
dap	DAP	阻尼时间	0~20	0	注 4
hilo	HILO		参数保留		
Stpl	STPL		参数保留		
stph	STPH		参数保留		
Ld1r	LD1R		参数保留		
Hd1r	HD1R		参数保留		
dela	DELA		参数保留		
cOF	COF	单位选择	0~9	7	注 5


注 1：ZERO: 零点设置，即输入 4mA 对应的显示值。
注 2：SPAN: 满点设置，即输入 20mA 对应的显示值。
注 3：DOT: 小数点位置，用于设置小数点显示位置。

注 4：DAP: 阻尼时间，范围 0~20 秒，初始值 0；设置时数值按 0.5s 的倍数增加。
注 5：COF: 单位选择，设置范围 0-空、1-℃、2 -°F、3 -Kpa、4-Mpa、5-Bar、6-%、7-m、8-A、9-mA(数码型无此项)。

参数设定



接线方式



注 1：ZERO: 零点设置，即输入 4mA 对应的显示值。
注 2：SPAN: 满点设置，即输入 20mA 对应的显示值。
注 3：DOT: 小数点位置，用于设置小数点显示位置。